

Silnice II/128 Most ev.č. 128-023

Rekonstrukce



Rekonstrukce mostu

Objekt

Rekonstrukce stávající silnice II/128 v obci Číměř v délce cca 90 m. Součástí rekonstrukce jsou :

- oprava komunikace se změnou výškového uspořádání včetně nového odvodnění (C 101)
- generální oprava stávajícího klenbového mostu č. 128-023 (C 201)
- úprava koryta Kostěnického potoka
- generální oprava lávky pro pěší souběžné s mostem

Náklady

Celkové náklady stavby 6,0 mil. Kč

Průběh projektu

Projektová dokumentace 2000
Realizace 2001

Popis projektu

Nevyhovující průtočný profil pod mostem – vzdutí při velkých vodách způsobovalo záplavy před mostem.

Nevyhovující římsově zídky v havarijním stavu příliš blízko průjezdného profilu silnice.

Havarijní stav lávky pro pěší a její současné nevhodné umístění v těsné blízkosti mostu.

Nevyhovující odvodnění mostu a přilehlé komunikace.

Technologie výstavby

Podchycení opěr a pilíře tryskovou injektáží.

Sanace kamenného zdiva opěr, pilíře a kleneb.

Nové poprsní zídky. Nová mostní deska.

Geologie

Náplavy Kostěnického potoka.

Naše výkony

Projektová dokumentace zadání stavby,
Realizační projekt

Investor, referenční osoba


SÚS Jindřichův Hradec
Josef Tesař, mostmistr



Stav mostu před rekonstrukcí



Most po rekonstrukci



Podélný řez mostem